



VADSTENA

2019-06-28  
1 (2)

## Taxa för brandskyddskontroll

Antagen av Vadstena kommunfullmäktige 2019-06-19, § 106

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa (justerad med sotningsindex 2019-07-01).

**Timtaxa**  
**669 kr**

Angivna avgifter i kronor exklusive moms

1	Objekt i småhus	Tid minuter	Taxa
1.1	Grundavgift; inställelse för utförande av brandskyddskontroll inkl protokoll		
1	Helårsbebott hus	16	178 kr
2	Fritidshus	29	324 kr
1.2	Kontrollavgift		
1	Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal.		
1	Villapanna fastbränsle	40	446 kr
2	Villapanna oljeeldad	40	446 kr
3	Lokaleldstad (t ex braskamin, kakelugn, pelletsamin, öppen spis/kamin)	40	446 kr
2	Kontroll av tillkommande objekt. Samma skorsten som första objektet		
1	Villapanna fastbränsle	15	167 kr
2	Villapanna oljeeldad	15	167 kr
3	Lokaleldstad (t ex braskamin, kakelugn, pelletsamin, öppen spis/kamin)	15	167 kr
3	Kontroll av tillkommande objekt. Egen skorsten på samma byggnad.		
1	Villapanna fastbränsle	25	279 kr
2	Villapanna oljeeldad	25	279 kr
3	Lokaleldstad (t ex braskamin, kakelugn, pelletsamin, öppen spis/kamin)	25	279 kr
1.3	Tilläggsavgift För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris som anges i punkt 4.1 nedan		

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90  
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



## VADSTENA

- 2 **Övriga objekt**  
Kontrollavgift utgår med pris som anges i punkt 4.1 nedan, dvs ersättning utgår för den faktiska tid som åtgår för objektet, inställelsetid inräknat.
- 3 **Avgift för efterkontroll**  
För utförd kontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.1 samt grundavgift enligt punkt 1.1
- 4 **Särskilda bestämmelser**
- 4.1 Timersättning utgår med **655 kr**  
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme.  
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel kvartstimme.
- 4.2 För extra inställelse, då kontroll inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och skäl för detta inte förelegat, utgår utöver ersättning i tillämpliga delar enligt punkt 1-3 ovan en särskild administrationsavgift på 107 kr.
- 4.3 Transportersättning för bil till och från förrättningsstället ingår i grundavgiften 1.1
- 4.4 För kontroll utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsägaren begärt detta, utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.1 samt med tillägg för obekvämt arbetstid med 50%.
- Med ordinarie arbetstid avses vardagar kl 07:00-16:00
- 4.5 I angivna ersättningar enligt denna taxa ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.
- 5 **Indexering av taxan**  
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen från 2006 med publicerat sotningsindex från Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

